

Pokyny na balenie, prepravu, manipuláciu a skladovanie predmetu PT

BALENIE

1. Organizátor PT a účastník musia zabezpečiť, aby predmet PT bol vhodne zabalený tak, aby odolal zaťaženiu, ktoré sa očakáva za bežných podmienok prepravy. Pre bezpečnú prepravu musí byť obal vhodný pre hmotnosť obsahu zásielky, balenie musí odolať namáhaniu počas manipulácie a prepravy.
2. Vonkajší obal má byť pevne uzavretý a dobre utesnený lepiacou páskou pozdĺž všetkých okrajov.
3. Pre ľahší predmet sa má použiť mäkká vypchávka a pre ťažší tovar tvrdšia vypchávka. Poskytuje ochranu a bráni pohybu vo vnútri balenia. Obsah sa nemá pohybovať.
4. Je potrebné zabezpečiť, aby predmet PT bol správne klasifikovaný a označený. Adresa príjemcu musí byť správna a zreteľne označená.
5. Všetky predmety PT musia byť chránené pred poveternostnými vplyvmi.

PREPRAVA

6. Na prepravu predmetu PT je potrebné použiť vhodného a spoľahlivého prepravcu.

MANIPULÁCIA

7. Pri akejkoľvek manipulácii s predmetom PT je potrebné s ním manipulovať tak, aby nedošlo k jeho zámene, strate alebo poškodeniu.

SKLADOVANIE

8. Predmet PT je potrebné skladovať oddelene od ostatných prístrojov v uzavretej miestnosti (mimo pracovných priestorov a mechanických zariadení) za účelom zabránenia jeho použitia na iné účely.

Nesprávne zaobchádzanie s predmetom PT môže spôsobiť problémy!